

UTILISATION DU COMPAS TRUSQUIN



Dessiner des cercles jusqu'à 32 cm de diamètre.

Réglable directement en cotes de rayon ou de diamètre. S'utilise également comme un trusquin ou un marqueur de centrage. Léger, résistant et portable.

Pointe de compas protégée pour un stockage sans risque.

Un compas multi-usages idéal pour les menuisiers qui souhaitent disposer de façon pratique à la fois d'un compas et d'un trusquin dans la poche. Réalisé en matériaux résistants, le compas-trusquin Veritas côtoiera sans risque dans la poche ou dans la caisse à outils vis, clous et autres outils.

Le porte pointe pivotant vous permet d'utiliser le trusquin avec la pointe protégée. La règle en acier inox est graduée en millimètres et permet de lire le rayon et le diamètre simultanément. L'échelle de graduation de rayon permet l'utilisation en trusquin. Avec l'échelle de diamètre l'outil est utilisé en marqueur de centrage.

COMMENT UTILISER LE COMPAS -TRUSQUIN

En compas

Desserrer la mollette du porte pointe, celui-ci peut ainsi pivoter librement.

Faire pivoter le porte pointe comme montré en figure 1 puis resserrer légèrement la mollette.

Déplacer le porte pointe au rayon ou diamètre souhaité. L'échelle métrique est graduée au 1mm pour les rayons et 2 mm pour les diamètres. Pour une meilleure précision presser le porte pointe vers le haut contre le bord de la règle graduée. Serrer fermement la mollette.

Insérer le crayon dans la bague de maintien, un taraudage hélicoïdal permet de l'y visser et d'y assurer son réglage en hauteur par simple rotation. Tous les crayons standards s'y adapteront.

En fin d'utilisation retirer éventuellement le crayon et replacer le porte pointe en position de stockage. S'assurer que la pointe est protégée dans son logement prévu dans le porte-crayon.

En trusquin

Faire pivoter le porte pointe dans le sens indiqué en figure 2.

Le faire glisser à la cote souhaitée, n'utiliser que l'échelle des rayons. Vérifier par une légère pression qu'il est en position.

Resserrer la mollette.

En marqueur de centrage

Mesurer la largeur de la pièce à tracer. Avec le porte pointe en position trusquin, utiliser l'échelle de diamètre pour repérer la largeur de la pièce. A utiliser simplement comme un trusquin pour tracer une ligne exactement au centre de votre pièce (comme montré en figure 3).

Figure 1 : En position compas




Figure 2 : En position trusquin




Figure 3 : Marqueur de centrage

